

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	Pivovarnická 1023/5	<b>č. objektu:</b>	439
<b>Referent:</b>	Jaroslava Hořavková	<b>č. kontroly:</b>	152
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	osloven technik V.Macke - po deštích mokrá fasáda od chodníku, bylo osloveno TSK-přišla autom. Odpověď zaregistrováno do systému TSK pod ident.číslem WZIM6SE7, urgováno pod iden.číslem WZUBOE3Z - trvá		
<b>Dveře vchod</b>	OK		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	OK		
<b>Požární zařízení</b>	OK		
<b>Údržba zahrady (tráva,vpustě)</b>	špatně odtékají výpustě (při přivalovém dešti kamerové zkoušky . Bylo provedeno vyčištění betonů a sanace části zahrady.		
<b>Elektro (kontrola světel)</b>	OK		
<b>Voda, kanalizace, plyn</b>	Bude objednáno čištění kanalizace a kamerový průzkum		
<b>popelnice ve dvoře</b>	Opět značný nepořádek kolem popelnic. (uklidila Hořavková) Zjištěna prasklina na jedné popelnici, bude objednána výměna.		
<b>úklid</b>	OK		
<b>Neodstraněné závady a ostatní</b>	některý vlastník umístil ve sklepe vyřazenou troubu. Vylepena výzva k odstranění - trvá		
	Jaroslava Hořavková	<b>Datum:</b>	31.07.2023
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola</b>	07.08.2023