

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	Pivovarnická 1023/5	<b>č. objektu:</b>	439
<b>Referent:</b>	Jaroslava Hořavková		191
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	firmou Cetin zničen sokl u poloviny přední fasády, uplatněna žádost o opravu		
<b>Dveře</b>	OK		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	ve společných prostorech probíhá instalace optických kabelů Cetin		
<b>Požární zařízení</b>	OK		
<b>Údržba zahrady (tráva, výpustě)</b>	OK		
<b>Elektro (kontrola světel)</b>	OK		
<b>Voda, kanalizace, plyn</b>	Byl objednan kamerový průzkum se záznamem a případně čištění podle potřeby na 3.5.2024.		
<b>popelnice ve dvoře</b>	u popelnic někdo odložil sušák na prádlo, bude vyhozen do velkoobj. kontejneru		
<b>úklid</b>	OK		
<b>Neodstraněné závady a ostatní</b>	OK		
	Jaroslava Hořavková	<b>Datum:</b>	29.04.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola</b>	06.05.2024