

| Výkaz pravidelné kontroly domu | | | |
|---|--|--------------|--------|
| Adresa: | Čumpešková 1058-1061 | č. objektu: | 326 |
| Referent: | David Foltin | č. kontroly: | 05/1-2 |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady | | | |
| Fasáda objektu | ✓ | | |
| Vstupní portály | ✓ | | |
| Vnitřní společné prostory | ✓ | | |
| Požární zařízení | 4/5 oprava hydrauliky 1061 | | |
| Výtahy | / | | |
| Elektro | ✓ | | |
| Topení, voda, kanalizace, plyn | Plánována výměna hl. uzávěru vody, 1061 PVK po obhl. odevítí zašle protokol k požadavkům na výměnu (úpravu) vodoměrné sestavy. | | |
| Kontejnerové stání a okolí objektu | ✓ | | |
| Ostatní | 5/5 vývěska + schránky pozvánka sbírnáři 13/5 KK (vodoměrná soustava) poplat u PVK | | |
| Neodstraněné závady | / | | |
| Zkontroloval: | Foltin | Datum: | 4/5 24 |

Foltin

13/5 24