

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková		195
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	firmou Cetin zničen sokl u poloviny přední fasády, uplatněna žádost o opravu, částečně opraveno, bude však reklamováno pro špatnou kvalitu po dokončení instalace v domě		
Dveře	OK		
Vnitřní společné prostory	ve společných prostorech probíhá instalace optických kabelů Cetin		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	objednána seč trávníku, vyčištěny kanal. výpustě ve dvoře, zanešené po silném dešti 26.5.24 (Hořavková)		
Elektro (kontrola světel)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	OK		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	poškozené odkouření patří k byt. jednotce 22, vlastník zpraven o nutnosti opravy. Ve dvoře zjištěna prasklá roura dešťového svodu, objednána oprava firma Hons		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	27.05.2024
Podpis:		Další kontrola	03.06.2024