


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpeľikova 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	06/2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	- 18/6 opravy fasády/lodžie/reklamáce šokov - 19/6 kontrolu prohlídek - 25/6 prohlídka, zépis SD - pouze sústa' čela Fotodokument.		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	19/6 kontrol prohl. vodovět sestavy /sirovátka		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	24/6 KK odsouhlasená úměna vodovětové sestavy (SIROVÁTKA), rekl. západ fasády pouze sústa' čela		
Neodstraněné závady	bere zúčtu		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	25/6