


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpeřilova 1058-1067	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	09/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	16/9 KK, likvidace bauxitu, kontejner MĚP-8 - kontrola gongů, zahradnické práce 30/9 KK, obj. bauxitu, osoba odp. plynu ⇒ Kglar		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 30/9 24