

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Taussigova 1152 - 1157	č. objektu:	327
Referent:	Plevková, Šimková	č. kontroly:	9/2024
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Jsou prováděny práce na soklu - vyrovnání + obklad. Práce probíhají dle SOD. Kontrolní		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	Výzva k vyklizení schodišť a společných lodžii, před nahlášenou kontrolou HZS.		
Požární zařízení	Byla provedena kontrola nouzového osvětlení.		
Výtahy	Je prováděn pravidelný servis výtahových strojů.		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Plyn_ probíhá odstraňování závad z revize		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková v.r.	Datum:	24.09.2024
Podpis:		Další kontrola:	10/2024