

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	Pivovarnická 1023/5	<b>č. objektu:</b>	439
<b>Referent:</b>	Jaroslava Hořavková		220
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	OK		
<b>Dveře</b>	OK		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	OK		
<b>Požární zařízení</b>	OK		
<b>Údržba zahrady (tráva, výpustě)</b>	Ve dvoře provedeno prořezání stromů, keřů, úklid, na chodníku dohrabáno a odklizeno spadané listí (vícepráce úklid)		
<b>Elektro (kontrola světel)</b>	OK		
<b>Voda, kanalizace, plyn</b>	OK		
<b>popelnice ve dvoře</b>	OK		
<b>úklid</b>	OK		
<b>Neodstraněné závady a ostatní</b>	u bytu č. 5 prostřelena skleněná výplň u lodžie - bude objenána výměna, řeší policie ČR		
	Jaroslava Hořavková	<b>Datum:</b>	25.11.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola</b>	02.12.2024