


Výkaz pravidelné kontroly domu				
Adresa:	Krosenka 531, 532, Praha 8		č. objektu:	359
Referent:	Eva Urbanová		č. kontroly:	2024_06
Fasáda objektu	OK			
Vstupní portály	27. 3. 2024 nedovírají dveře v 531 - oprava zámečnick Bartoš			
Vnitřní společné prostory	V suterénu 532 u HUV je stále mokré zdivo, přestože jsou armatury již dávno suché.			
Požární zařízení	OK			
Výtahy	OK			
Elektro	OK			
Topení, voda, kanalizace, plyn	Dne 19. 3. 2024 havárie SV na přípojce k domu 532 - Oprava PVK			
Kontejnerové stání a okolí	OK			
Ostatní	OK			
Neodstraněné závady	14/02/19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.		
	22/08/19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit		
	12/05/22	V 532 ve 3. patře (před bytem 12) je odložena skříňka a drobnosti.		
	suterén	24/09/20	V suterénu 532 opět odložen nábytek	
		08/09/22	V 532 v chodbičce u sklípků 13 - 16 je odložen vrak jízdního kola	
		08/06/23	V suterénu 532 za dveřmi před místností s uzávěrem SV je nové skladiště odložených věcí (pneumatiky, kancel, židle apod.)	
	30/10/22	Ve velké sušárně domu 532 je skladiště asi odpadu (černé pytle s hadry) a rozbité palety a nábytek.		
	24/08/23	1) V suterénu 532 silně zateklo do místnosti HUV (Nahlásil p. Vaněk 1.8.23). Ihned bylo reklamováno provedení hydroizolace z 08/2021. Dle šetření dodavatele hydroizolace se jedná o jiný způsob vkosti (pravděpodobně od rosícího potrubí) . Nutno dále sledovat		
	23/11/23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadá dlaždice		
Podpis:	Eva Urbanová		Datum:	28.03.2024
			Další kontrola:	11.04.2024