

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpeškov 1058 - 1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	12/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	16/12		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory	9/12 Uvnějšku nádoby s posyp. pískem 4+1		
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	16/12 od dokumentace pro odečty		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	9/12 KK, Trojan - topení, teplota, finace		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 27/12 24