

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čimpeříkova 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	14/1 Dřev. u nároží uhládí fasády (1061)		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	14/1 Vytěska obhlídka plynu		
Kontejnerové stání a okolí objektu	8/1 Nefunkční zámkové kontejnery		
Ostatní	2/1 Dlečty (paní Tomášová), 6/1 KK 21/1 KK, plyn koordinace		
Neodstraněné závady	✓		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	25/1 25

32/1 25