

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpeřická 1058-1061		č. objektu: 326
Referent:	David Foltin		č. kontroly: 25/2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	18/2 Obhlídka pro uzměnění časového relé		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	12/2 - 11/2 poškozený zámkový kontejner hlášený IPODECU 25/2 - kontrola kontejnerů Ok		
Ostatní	3/2 KK - plyn Perrolleum 17/2 KK - ekonomika, příprava shtoua'edem'		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 28/2 25