

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenka 531, 532, Praha 8	č. objektu:	359	
Referent:	Eva Urbanová	č. kontroly:	2025_04	
Fasáda objektu	OK			
Vstupní portály	OK			
Vnitřní společné prostory	OK			
Požární zařízení	OK			
Výtahy	OK			
Elektro	OK			
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK			
Kontejnerové stání a okolí	OK			
Ostatní	V 532 je v místnosti před uzavěrem SUV patrné zatečení na stropě - viz foto 1. V 531 je v místnosti před uzavěrem SUV patrné zatečení na stropě - viz foto 2			
Neodstraněné závady	14.02.19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.		
	22.08.19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit		
	12.05.22	V 532 ve 3. patře (před bytem 12) je odložena skříňka a drobnosti.		
	08.09.2022	V 532 v chodbičce u sklípků 13 - 16 je odložen vrak jízdního kola		
	23.11.23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice		
	06.02.25	Ve velké sušárně domu 531 jsou odloženy 4 pneumatiky.		
Podpis:	Eva Urbanová		Datum:	20.02.2025
			Další kontrola:	13.03.2025