

VÝKAZ KONTROLY OBJEKTU			
Adresa:	S. K. Neumanna 2010, Praha 8	č. objektu:	510
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	5
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	prasklý dešťosvod - zadáno TPÚ k opravě		
Vstupní portály	zmapován poklop pod rohožkou u horního vchodu		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro	prasklý pant u elektro skříně ve 3.p. (nemá vliv na otevírání)		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	17.3.2025
Podpis:		Další kontrola:	31.03.2025