

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpešková 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/3
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	1058 pod schody 2x dřevěný kufřík		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	20/3 kontrola hl. uzavěrný plyn		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	3/3 KK, vč. vč. VR schody, plyn - odsondování výměna čerpaných spínačů 1/3 KK, kontejner 31/3 KK		
Neodstraněné závady	opravit fasádu (ptáci) nároží východ/sever		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	31/3 2025