

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Taussigova 1152 - 1157		č. objektu: 327
Referent:	Plevková, Šimková		č. kontroly: 4/2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Obklad soklu, graffiti - odstranění - v řešení		
Vstupní portály	U vchodu 1154, odcizena železná rohož		
Vnitřní společné prostory	Ve vchodech 1155, 1156 a 1157 upozornění dodavatele úklidu na nedostatky.		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	Ve vchodě 1156 nesvítí světlo v kabině - objednáno u firmy Rolift.		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Plevková, Šimková v.r.	Datum:	28.04.2025
Podpis:		Další kontrola:	5/2025