

Výkaz pravidelné kontroly domu				
Adresa:	Čumpešková 1058-1061		č. objektu:	326
Referent:	David Foltin		č. kontroly:	25/6
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady				
Fasáda objektu				
Vstupní portály	23/6 rekonstrukce vstup. schodišť 1058 a 1060			
Vnitřní společné prostory				
Požární zařízení				
Výtahy	/			
Elektro				
Topení, voda, kanalizace, plyn	23/6 čištění kanalizační stoupačky 1060, po prohlídce nere realizováno			
Kontejnerové stání a okolí objektu				
Ostatní	9/6 KK, pet rollat - plyn, vývěsky zápis shrom. 11/6 vývěska oprava schodišť			
Neodstraněné závady				
Zkontroloval:	Foltin		Datum:	20/6 25