

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čulpešková 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/8
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	18/8 revize hydrantů, hasičů, PO prohlídka		
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	12/8 Nejde zamknout kontejner 14/8 Opraveno (u mě)		
Ostatní	11/8 KK - otevření obalů VR plyn 18/8 KK - ekonomika, výběr zhotovitele plyn		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	29/8 25