

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	č. objektu:	381
Referent:	Mgr.Veronika Solis, MBA	č. kontroly:	4_2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Mgr.Veronika Solis, MBA	Datum:	21_4_2025
Podpis:		Další kontrola:	21_5_2025

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	č. objektu:	381
Referent:	Mgr.Veronika Solis, MBA	č. kontroly:	5_2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Mgr.Veronika Solis, MBA	Datum:	21_5_2025
Podpis:		Další kontrola:	21_6_2025

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	č. objektu:	381
Referent:	Mgr.Veronika Solis, MBA	č. kontroly:	6_2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Mgr.Veronika Solis, MBA	Datum:	21_6_2025
Podpis:		Další kontrola:	21_7_2025

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	č. objektu:	381
Referent:	Mgr.Veronika Solis, MBA	č. kontroly:	8_2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Mgr.Veronika Solis, MBA	Datum:	21_7_2025
Podpis:		Další kontrola:	21_8_2025

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	č. objektu:	381
Referent:	Mgr.Veronika Solis, MBA	č. kontroly:	9_2025
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Mgr.Veronika Solis, MBA	Datum:	21_8_2025
Podpis:		Další kontrola:	16_9_2025