

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenká 531, 532, Praha 8	č. objektu:	359
Referent:	Eva Urbanová	č. kontroly:	2025_18
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	14/02/19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.	
	22/08/19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit	
	08.09.2022	V 532 v chodbičce u sklípků 13 - 16 je odložen vrak jízdního kola	
	23/11/23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice	
	10/04/25	Na východní straně domu v obou č.p. v krajní sekci opět poškození fasády ptáky: V 531 u 3. a 6. patra a v 532 u 5. patra 2 díry. KO 23.5. - díry se rozšiřují	
	11/09/25	V dílně v suterénu jsou odloženy siporexové panely po vybourání stěn v bytě a ohromná rozložená skříň	
Podpis:	 Eva Urbanová	Datum:	25.09.2025
		Další kontrola:	09.10.2025