

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpešková 1058-1067	č. objektu:	328
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	25/10
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	2/10 Oprava zavěšení hasičáky 1058		
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	8/10 Prohlídka kotelní - nová kotelní 14/10 Čištění odvětrání kanalizace		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	8/10 Vývěska, kontrola plynu 14/10 Kontrola střechy 24/10 RK odstavení dodavatele veko plyn		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/10 25