

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenka 531, 532, Praha 8	č. objektu:	359
Referent:	Eva Urbanová	č. kontroly:	2026_4
Fasáda objektu	Na východní straně domu v č.p. 531 v krajní sekci opět nové poškození fasády ptáky u 6. patra		
Vstupní portály	U obou vchodů jsou uvolněné dlaždice		
Vnitřní společné prostory	Do zámku dveří do regulace tepla někdo natlačil hmotu, proto nelze dveře otevřít.		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	V dílně v suterénu jsou odloženy zbytky siporexových panelů po vybourání stěn		
Neodstraněné závady	14/02/19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.	
	22/08/19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit	
	23/11/23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice	
Podpis:	 Eva Urbanová	Datum:	27.02.2026
		Další kontrola:	12.03.2026