

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpešková 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/03
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro	31/3 4500 Oprava vypínače, suterén 1058		
Topení, voda, kanalizace, plyn	2/3 prohlídka sklepů u klizení - oprava plynu 9/3 oprava plynu 1058, 10/3 1059 10/3 kontrola hl. úřadu plynu PP		
Kontejnerové stání a okolí objektu	10/3 Neuvězení kontejner - přetíženo 14/3 Hmoždinky odvoz odpadů - uklizení kontejnerů		
Ostatní	2/3 KK + plyn, měřiče tepla 30/3 KK, H44, úklid kontejner		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	31/3 26