

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpeľkova 1058-1067	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/05
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	18/5 výhled sanitru na spodní straně schodiště 1060		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	/		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	12/5 kontrola venkovního uzavření vody 1058 28/5 výměna vod. sestavy 1058 - nelze uzavřít hl. přívod		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	11/5 shromáždění SÚJ 18/5 ověření zápien, podklady VŘ - RTN 25/5 KK, výbět dodavatele RTN, oprava LG, vložky brauky		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	29/5 26