

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenká 531, 532, Praha 8	č. objektu:	359
Referent:	Eva Urbanová	č. kontroly:	2026_12
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	Od 15. 6. 2026 nejedí výtah v 531, odstaven pro závady zjištěné při prohlídce.		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	Téměř pravidelně se u kontejnerů objevují odložené předměty, které do kontejneru nepatří		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	14/02/19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.	
	22/08/19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit	
	23/11/23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice	
	26/03/26	V dílně v suterénu jsou odloženy zbytky siporexových panelů po vybourání stěn	
	26/03/26	U obou vchodů jsou uvolněné dlaždice	
	09/04/26	Na západní straně domu v č.p. 532 v krajní sekci opět nové poškození fasády ptáky u 5. patra	
	14/05/26	Suterén domu si opět někdo plete se skládkou. V 532 jsou pod schody odloženy zřejmě pozůstatky skříně. Ve spojovací schodbě u dveří do 531 je již delší dobu postaven nějaký vysavač.	
Podpis:	Eva Urbanová 	Datum:	25.06.2026
		Další kontrola:	09.07.2026