

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenká 531, 532, Praha 8	č. objektu:	359
Referent:	Eva Urbanová	č. kontroly:	2025_03
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	Ve velké sušárně domu 531 jsou odloženy 4 pneumatiky.		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	Na WC kadeřnictví byl opraven zdroj úniku vody. Po vyshnutí bude objednána oprava malby i podlahy. Uplatněno prostřednictvím SBD u pojišťovny.		
Neodstraněné závady	14.02.19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.	
	22.08.19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit	
	12.05.22	V 532 ve 3. patře (před bytem 12) je odložena skříňka a drobnosti.	
	08.09.2022	V 532 v chodbičce u sklípků 13 - 16 je odložen vrak jízdního kola	
	23.11.23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice	
Podpis:	Eva Urbanová 	Datum:	06.02.2025
		Další kontrola:	20.02.2025