

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenká 531, 532, Praha 8		č. objektu:	359
Referent:	Eva Urbanová		č. kontroly:	2025_11
Fasáda objektu	OK			
Vstupní portály	OK			
Vnitřní společné prostory	OK			
Požární zařízení	OK			
Výtahy	OK			
Elektro	OK			
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK			
Kontejnerové stání a okolí	OK			
Ostatní	OK			
Neodstraněné závady	14/02/19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.		
	22/08/19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit		
	12/05/22	V 532 ve 3. patře (před bytem 12) je odložena skříňka a drobnosti.		
	08.09.2022	V 532 v chodbičce u sklípků 13 - 16 je odložen vrak jízdního kola		
	23/11/23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice		
	06/02/25	Ve velké sušárně domu 531 jsou odloženy 4 pneumatiky.		
	10/04/25	Na východní straně domu v obou č.p. v krajní sekci opět poškození fasády ptáky: V 531 u 3. a 6. patra a v 532 u 5. patra 2 díry. KO 23.5. - díry se rozšiřují		
Podpis:	Eva Urbanová 		Datum:	13.06.2025
			Další kontrola:	27.06.2025