


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenká 531, 532, Praha 8	č. objektu:	359	
Referent:	Eva Urbanová	č. kontroly:	2026_3	
Fasáda objektu	OK			
Vstupní portály	OK			
Vnitřní společné prostory	OK			
Požární zařízení	OK			
Výtahy	OK			
Elektro	OK			
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK			
Kontejnerové stání a okolí	OK			
Ostatní	V dílně v suterénu jsou odloženy zbytky siporexových panelů po vybourání stěn			
Neodstraněné závady	14/02/19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.		
	22/08/19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit		
	23/11/23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice		
	10/04/25	Na východní straně domu v obou č.p. v krajní sekci opět poškození fasády ptáky: V 531 u 3. a 6. patra a v 532 u 5. patra 2 díry. KO 23.5. - díry se rozšiřují		
	11/09/25	V dílně v suterénu jsou odloženy siporexové panely po vybourání stěn v bytě a ohromná rozložená skříň		
Podpis:	 Eva Urbanová		Datum:	12.02.2026
			Další kontrola:	27.02.2026