

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Krosenká 531, 532, Praha 8		č. objektu:	359
Referent:	Eva Urbanová		č. kontroly:	2026_13
Fasáda objektu	OK			
Vstupní portály	OK			
Vnitřní společné prostory	OK			
Požární zařízení	OK			
Výtahy	OK			
Elektro	OK			
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK			
Kontejnerové stání a okolí	Téměř pravidelně se u kontejnerů objevují odložené předměty, které do kontejneru nepatří			
Ostatní	OK			
Neodstraněné závady	14/02/19	Fasáda je značně znečištěná (řasy, plísně?) hlavně severní stěny z boku domu a z čelní strany. Shromáždění 2022_11_10 - zatím neopravovat.		
	22/08/19	U bytu č. 13 v 531 je prasklé sklo ve výplni zábradlí u lodžie, délka cca 60 cm. => po dohodě s p. Macke, zatím neřešit		
	23/11/23	U vchodu do 531 je v rohu vlevo vedle dveří propadlá dlaždice		
	26/03/26	V dílně v suterénu jsou odloženy zbytky siporexových panelů po vybourání stěn		
	26/03/26	U obou vchodů jsou uvolněné dlaždice		
	09/04/26	Na západní straně domu v č.p. 532 v krajní sekci opět nové poškození fasády ptáky u 5. patra		
Podpis:	Eva Urbanová 		Datum:	09.07.2026
			Další kontrola:	23.07.2026