

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Čumpešková 1058 - 1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	26/08
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	10/8 Prevent. protokol PO, revize Hydrantů + HP		
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	4/8 kontrola dozdivky u vodoměrné sestavy 1058 15/8 Výměna hl. vodomětu 1058		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 31/8 26