

| Výkaz pravidelné kontroly domu | | | |
|--|---|-----------------------|------------|
| Adresa: | Pivovarnická 1023/5 | č. objektu: | 439 |
| Referent: | Jaroslava Hořavková | č. kontroly: | 139 |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady | | | |
| Fasáda objektu | osloven technik V.Macke - po deštích mokrá fasáda od chodníku, bylo osloveno TSK- přišla autom. Odpověď zaregistrováno do systému TSK pod ident.číslem WZIM6SE7, urgováno pod iden.číslem WZUBOE3Z - trvá | | |
| Dveře vchod | OK | | |
| Vnitřní společné prostory | objednána oprava klíček u oken světlíků v přízemí (u bytu č. 5) a ve 3. patře (byt č. 21) | | |
| Požární zařízení | OK | | |
| Údržba zahrady (tráva,vpustě) | Byly vyčištěny výpustě ve dvoře a gajdry u uliční fasády. Provedena seč trávy a likvidace bioodapu | | |
| Elektro (kontrola světél) | OK | | |
| Voda, kanalizace, plyn | OK | | |
| popelnice ve dvoře | Do popelnic byla opět nasypána stavební suť. Byla nevyvezena a proto byl objednan její odvoz firmou Pavlík | | |
| úklid | OK | | |
| Neodstraněné závady a ostatní | OK pokračuje rekonstrukce bytu č. 5, vlastník byl upozorněn na dodržování pořádku. Do sklepních prostor někdo umístil 4 pneumatiky. Vlastníci byli vyzváni k jejich odstranění na shromáždění 20.04.23. V případě, že je vlastník neodstraní, budou vyvezeny za úplaty na sběrný dvůr. | | |
| | Jaroslava Hořavková | Datum: | 24.04.2023 |
| Podpis: | | Další kontrola | 01.05.2023 |