

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková	č. kontroly:	143
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	osloven technik V.Macke - po deštích mokrá fasáda od chodníku, bylo osloveno TSK- přišla autom. Odpověď zaregistrováno do systému TSK pod ident.číslem WZIM6SE7, urgováno pod iden.číslem WZUBOE3Z - trvá		
Dveře vchod	OK		
Vnitřní společné prostory	objednána oprava klíček u oken světlíků v přízemí (u bytu č. 5) a ve 4. patře (byt č. 28 a 24). Vlastník bytu č. 5 nahlásil prostřelené okenní výplně. Řešil s policií ČR, byla objednána výměna skel a řešeno s pojišťovnou.		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva,vpustě)	OK		
Elektro (kontrola světél)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	OK		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	OK pokračuje rekonstrukce bytu č. 5, vlastník byl upozorněn na dodržování pořádku.		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	29.05.2023
Podpis:		Další kontrola	05.06.2023