

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Mazovská 476 - 477, Praha 8	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	24
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu	6. 6. hlášen MČ P8 objemný odpad u popelnic + TSK vylomený obrubník a propadlý kanál na vozovce - vše v týdnu odstraněno/zabezpečeno		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	12.6.2023
Podpis:		Další kontrola:	27.06.2023