

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková	č. kontroly:	147
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	osloven technik V.Macke - po deštích mokrá fasáda od chodníku, bylo osloveno TSK- přišla autom. Odpověď zaregistrováno do systému TSK pod ident.číslem WZIM6SE7, urgováno pod iden.číslem WZUBOE3Z - trvá		
Dveře vchod	OK		
Vnitřní společné prostory	objednána oprava klíček u oken světlíků v přízemí (u bytu č. 5) a ve 4. patře (byt č. 28 a 24). Vlastník bytu č. 5 nahlásil prostřelené okenní výplně. Objednána výměna skel, po vyfakturování bude řešeno s pojišťovnou. Policie ČR ukončila šetření.		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva,vpustě)	OK bude provedena údržba dvora		
Elektro (kontrola světél)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	OK		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	OK pokračuje rekonstrukce bytu č. 5, vlastník byl upozorněn na dodržování pořádku.		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	26.06.2023
Podpis:		Další kontrola	03.07.2023