

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430, Praha 8	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	28
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	PČR hlášeno posprejování fasády domu, následně bude nahlášeno na pojišťovnu		
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení	ok		
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	27.6.2023
Podpis:		Další kontrola:	10.07.2023