

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Mazovská 476 - 477, Praha 8	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	27
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Proběhla dezinfekce mravenců za zateplovací deskou fasády		
Vstupní portály	476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	7. 8. 2023 nebudou úřední hodiny v kanceláři SVJ z důvodu dovolené		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	24.7.2023
Podpis:		Další kontrola:	21.08.2023