

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Mazovská 476 - 477, Praha 8	č. objektu:	459
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	29
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	476 - druhé vchodové dveře budou ponechány stále odemčené 477 - porouchané otvírání zádveří na čip		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	4.9.2023
Podpis:		Další kontrola:	18.09.2023