

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	Poznaňská 428 - 430, Praha 8	<b>č. objektu:</b>	536
<b>Referent:</b>	Veronika Švarcová	<b>č. kontroly:</b>	33
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	Posprejovaná fasáda u vch. 430		
<b>Vstupní portály</b>			
<b>Vnitřní společné prostory</b>			
<b>Požární zařízení</b>			
<b>Výtahy</b>			
<b>Elektro</b>			
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>			
<b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>			
<b>Ostatní</b>			
<b>Neodstraněné závady</b>			
<b>Zkontroloval:</b>	Veronika Švarcová	<b>Datum:</b>	18.9.2023
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola:</b>	02.10.2023