

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková	č. kontroly:	161
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Oprava fasády od firmy Sušienka započala 25.09.2023		
Dveře vchod	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	Objednán odvoz bioodpadu po údržbových pracech na zahradě.		
Elektro (kontrola světel)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	Revizní šachta k ležaté kanalizaci byla zjištěna ve sklepě č. 27. Bude objednáno kamerový průzkum a případně čištění podle potřeby.		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	OK		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	02.10.2023
Podpis:		Další kontrola	09.10.2023