

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková	č. kontroly:	165
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Provedena oprava fasády ze strany do ulice, následně bude provedena oprava fasády do dvora, termín posunut		
Dveře vchod	OK		
Vnitřní společné prostory	objednána revize střechy Mgr. Hons. Objednán nový žebřík 10 m na půdu, starý neodpovídal bezp. Předpisům		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	trávník ve dvoře posekán		
Elektro (kontrola světel)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	Revizní šachta k ležaté kanalizaci byla zjištěna ve sklepe č. 27. Bude objednáno kamerový průzkum a případně čištění podle potřeby. Bude jednáno o výměně sklepa za sklep č. 30		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	OK		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	06.11.2023
Podpis:		Další kontrola	30.10.2023