

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411, Praha 8	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	5
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály			
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	27. 11.
Podpis:		Další kontrola:	11. 12.