

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430, Praha 8	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	39
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Posprejovaná fasáda u vch. 430		
Vstupní portály	429 - 11. 12. - odchlíplá lišta u vch. dveří		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	11.12.2023
Podpis:		Další kontrola:	08.01.2024