

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková	č. kontroly:	174
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Dveře vchod	OK		
Vnitřní společné prostory	OK revize střechy provedena, objednána nutná oprava - firma Mgr. Hons		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	OK		
Elektro (kontrola světel)	OK proveden odečet elektroměrů a patního vodoměru (Hořavková)		
Voda, kanalizace, plyn	Revizní šachta k ležaté kanalizaci byla zjištěna ve sklepi č. 27. Bude objednan kamerový průzkum a případně čištění podle potřeby. Bude jednáno o výměně sklepa za sklep č. 30		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	OK v přízemí napravo nesvítí světlo, objednána oprava, v 2 patře utržena klička u okna do světlíku, bude objednána oprava		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	31.12.2023
Podpis:		Další kontrola	08.01.2024