

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411, Praha 8	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	7
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	hlášeny nedovírající dveře (západní u garáží), objednáno seřízení na 12. 1.		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro	8. 1. 2024 seřizena čidla u světel u garáží a na chodbách		
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní	15. 1. 2024 proběhne prohlídka garáží vedoucím TPÚ a přizvaných odborníků		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	8.1.2024
Podpis:		Další kontrola:	22.01.2024