

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430, Praha 8	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	43
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Posprejovaná fasáda u vch. 430		
Vstupní portály	429 - nefungující čipový systém, obj. oprava		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	v chodbě mezi vchody 428 a 429 teče voda - objednání instalatérů		
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	19.2.2024
Podpis:		Další kontrola:	04.03.2024