

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Poznaňská 428 - 430, Praha 8	č. objektu:	536
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	42
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Posprejovaná fasáda u vch. 430		
Vstupní portály	428 a 430 - nefungující čipový systém, obj. oprava		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy			
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	5.2.2024
Podpis:		Další kontrola:	19.02.2024