

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Pivovarnická 1023/5	č. objektu:	439
Referent:	Jaroslava Hořavková	č. kontroly:	182
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Dveře vchod	OK		
Vnitřní společné prostory	OK revize střechy provedena, objednána nutná oprava - firma Mgr. Hons		
Požární zařízení	OK		
Údržba zahrady (tráva, výpustě)	Proveden řez růží a hortenzií vč. Likvidace odpadu (Hořavková)		
Elektro (kontrola světel)	OK		
Voda, kanalizace, plyn	Revizní šachta k ležaté kanalizaci byla zjištěna ve sklepe č. 27. Bude objednan kamerový průzkum a případně čištění podle potřeby. Vlastník sklepa 27. nesouhlasí s výměnou za sklep 30..		
popelnice ve dvoře	OK		
úklid	OK		
Neodstraněné závady a ostatní	Klička ve 3. patře opravena, síť si zatím opraví vlastník sám.		
	Jaroslava Hořavková	Datum:	26.02.2024
Podpis:		Další kontrola	04.03.2024