

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Na Šutce 407 - 411, Praha 8	č. objektu:	454
Referent:	Veronika Švarcová	č. kontroly:	11
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu			
Vstupní portály	vylepené oznámení o nutnosti dovírání zadních dveří, po ustálení teplot bude objednan servis na seřízení		
Vnitřní společné prostory			
Požární zařízení			
Výtahy	X		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn			
Kontejnerové stání a okolí objektu			
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	Datum:	4.3.2024
Podpis:		Další kontrola:	18.03.2024