

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	Pivovarnická 1023/5	<b>č. objektu:</b>	439
<b>Referent:</b>	Jaroslava Hořavková	<b>č. kontroly:</b>	186
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	OK		
<b>Dveře</b>	OK zámek u dveří na dvůr opraven		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	Oprava zvonku bytu č. 17 provedena. prohlídka domu dne 18.3.2024	Proběhla	
<b>Požární zařízení</b>	OK proběhla kontrola dne 22.3.2024		
<b>Údržba zahrady (tráva, výpustě)</b>	OK		
<b>Elektro (kontrola světel)</b>	OK		
<b>Voda, kanalizace, plyn</b>	Revizní šachta k ležaté kanalizaci byla zjištěna ve sklepě č. 27. Bude objednan kamerový průzkum a případně čištění podle potřeby.		
<b>popelnice ve dvoře</b>	OK		
<b>úklid</b>	OK		
<b>Neodstraněné závady a ostatní</b>	OK výměna zámku u půdy provedena		
	Jaroslava Hořavková	<b>Datum:</b>	25.03.2024
<b>Podpis:</b>		<b>Další kontrola</b>	02.04.2024