


## Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Malšovského 598	č. objektu:	442
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	3/e
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	- probíhá servis dnes		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	- chybějící teviz. dvířka na vodomětech na chodbě 2x (cca 20x30cm)		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- světlo, v přízemí v levo za výtahem nesvíti		
Neodstraněné závady	Aktualizování účvėska kontakty předat klíč KK, ? klíč kancelář		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	29/3 24